

Otterup Vandværk  
Strandvejen 6  
5450 Otterup  
Att.: Bjarne NebelRapportnr.: AR-16-CA-00432211-01  
Batchnr.: EUDKVE-00432211  
Kundenr.: CA0005763  
Modt. dato: 09.06.2016

## Analyserapport

**Prøvested:** Otterup Vandværk. Boring DGU 137.0088 - V02200066 / 4471006605  
**DGU-nr:** 137.88  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøveudtagning:** 09.06.2016 kl. 09:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S MAK  
**Analyseperiode:** 09.06.2016 - 16.06.2016

**Prøvemærke:** Fra boring

Lab prøvenr:	80315022	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	*) Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458,DS/ISO 5667-5	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Nordfyns Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense

16.06.2016

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

\*) : udført af underleverandør