



Otterup Vandværk

Registrernr.: U12704

Strandvejen 6A
5450 Otterup

Kundenr.: 5506178

Ordrenr.: 816667

Prøvenr.: 23301193

Att.: Flemming Olsen

Modt. dato: 2012.09.18

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Otterup Vandværk
Strandvejen 6A, 5450 Otterup
Prøvested.....: **Otterup Vandværk. Boring DGU 137.0088 - V02200066/4471006605**
DGU-nr.....: **137.0088**
Prøvetype.....: Råvand - Andet
Prøvemærke.....: **Fra boring.**
Prøveudtagning...: 2012.09.18 kl. 13:00
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (VEK)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.09.18 - 2012.10.01

Prøvenr.: **23301193**

Prøve ID:

**Grænseværdier

Um

Prøvemærke:

Vejl.

Max.

Metoder

(%)

Pesticider

2,6-dichlorbenzamid (BAM) <0.010 µg/l M0336 LC/MS/MS 20

Kopi af rapporten er sendt til:

- Nordfyns Kommune, Teknisk forvaltning, Østergade 23, 5400 Bogense
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

01. oktober 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.