

Otterup Vandværk  
Strandvejen 6  
5450 Otterup  
Att.: Bjarne NebelRapportnr.: AR-14-CA-00186197-01  
Batchnr.: EUDKVE-00186197  
Kunde nr. CA0005763  
Modt. dato: 28.05.2014

## Analysereport

**Prøvested:** Otterup Vandværk. Boring DGU 137.0088 - V02200066 / 4471006605  
**DGU-nr:** 137.88  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøveudtagning:** 28.05.2014 kl. 09:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S MAK  
**Analyseperiode:** 28.05.2014 - 04.06.2014

**Prøvemærke:** Fra boring

| Lab prøvenr:              | 80113763 | Enhed | Kravværdier |      | DL.  | Metode          | Um (%) |
|---------------------------|----------|-------|-------------|------|------|-----------------|--------|
|                           |          |       | Min.        | Max. |      |                 |        |
| <b>Pesticider</b>         |          |       |             |      |      |                 |        |
| 2,6-dichlorbenzamid (BAM) | < 0.01   | µg/l  |             |      | 0.01 | M 0336 LC/MS/MS | 20     |

**Kopi til:**

Nordfyns Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense

04.06.2014

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk  
Annette Vendel  
Kunderådgiver

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig