

Otterup Vandværk  
Strandvejen 6  
5450 Otterup  
Att.: Bjarne NebelRapportnr.: AR-14-CA-00186199-01  
Batchnr.: EUDKVE-00186199  
Kunde nr. CA0005763  
Modt. dato: 28.05.2014

## Analysereport

**Prøvested:** Otterup Vandværk. Boring DGU 137.0459 - V02200066 / 4471006606  
**DGU-nr:** 137.459  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøveudtagning:** 28.05.2014 kl. 09:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S MAK  
**Analyseperiode:** 28.05.2014 - 04.06.2014

**Prøvemærke:** Fra boring

Lab prøvenr:	80113762	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20

**Kopi til:**

Nordfyns Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense

04.06.2014

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk  
Annette Vendel  
Kunderådgiver

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig