

Otterup Vandværk
Strandvejen 6
5450 Otterup
Att.: Bjarne Nebel

Rapportnr.: AR-15-CA-00307202-01
Batchnr.: EUDKVE-00307202
Kundenr.: CA0005763
Modt. dato: 28.05.2015

Analyserapport

Prøvested: Otterup Vandværk. Boring DGU 137.0088 - V02200066 / 4471006605
DGU-nr: 137.88
Prøvetype: Råvand - Andet
Prøvedtagning: 28.05.2015 kl. 08:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MAK
Analyseperiode: 28.05.2015 - 01.06.2015

Prøvemærke: Fra boring

Lab prøvenr.:	80224595	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi af rapporten er sendt til:

Nordfyns Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense

01.06.2015

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør