



Otterup Vandværk

Registrernr.: T91771

Strandvejen 6A
5450 Otterup

Kundenr.: 5506178

Ordrenr.: 816667

Prøvenr.: 23309568

Att.: Flemming Olsen

Modt. dato: 2012.02.28

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Otterup Vandværk
Strandvejen 6A, 5450 Otterup
Prøvested.....: **Otterup Vandværk Ledningsnet - 82337/4471006699**
Udtagningsadresse: **Ved Kæret 1**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Køkken**
Prøveudtagning...: 2012.02.28 kl. 08:45
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MK4)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.02.28 kl. 21:17 - 2012.03.03

| | Prøvenr.: 23309568 | Prøve ID: | Prøvemærke: | **Grænseværdier | | | Um (%) |
|---------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------------|----------------|---------|--------|
| | | | | Vejl. | Max. | Metoder | |
| Coliforme bakterier 37 °C | <1 | MPN/100 ml | | | i.m. Colilert® | | |
| E. coli | <1 | MPN/100 ml | | | i.m. Colilert® | | |
| Kintal ved 22 °C, GEA | 6 | CFU/ml | | 200 | DS/I 6222:2000 | | |
| Jern (Fe) | 0.013 | mg/l | | 0.2 | SM3120-ICP | 30 | |
| Turbiditet | 0.15 | FTU | | 1 | DS/EN I 7027 | 20 | |
| Farvetal, Pt | 6.5 | mgPt/l | | 15 | DS/EN I 6271-2 | 10 | |

Oplysninger fra prøvetageren:

| | | | | | | |
|-----------------|----------|-------|-----|---------|-------------|----|
| Prøvens farve | farveløs | | | | *VISUEL | |
| Prøvens klarhed | klar | | | | *VISUEL | |
| Prøvens lugt | ingen | | | | *ORGANOLEP | |
| Prøvens smag | normal | | | | *ORGANOLEP | |
| Vandtemperatur | 5.1 | gr. C | | | DS2250 | |
| pH | 7.8 | pH | | 7.0-8.5 | DS 287:1978 | 10 |
| Ledningsevne | 58 | mS/m | >30 | | DS/EN 27888 | 6 |
| Iltindhold | 11.0 | mg/l | | > 5 | DS/EN 25814 | 6 |

Kopi af rapporten er sendt til:

- Nordfyns Kommune, Teknisk forvaltning, Østergade 23, 5400 Bogense
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

05. marts 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.