

**Otterup Vandværk**  
**Strandvejen 6**  
**5450 Otterup**  
**Att.: Camilla S. Jensen**

**Rapportnr.:** AR-21-CA-21113157-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-21113157  
**Kundenr.:** CA0005763  
**Modt. dato:** 06.10.2021

## Analyserapport

**Prøvested:** Otterup Vandværk - Vandværket - 82337 - V02200066 / 4471006600  
**Udtagningsadresse:** , 5450 Otterup  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 06.10.2021 kl. 08:10  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DVEK  
**Analyseperiode:** 06.10.2021 - 08.10.2021

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr: | 835-2021-81026726 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL. | Metode | n) Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----------------|------|-----|--------|-------------|
|              |                   |       | Min.           | Max. |     |        |             |

### Metaller

|           |        |      |     |      |                 |    |
|-----------|--------|------|-----|------|-----------------|----|
| Jern (Fe) | < 0.01 | mg/l | 0.2 | 0.01 | SM 3120 ICP-OES | 20 |
|-----------|--------|------|-----|------|-----------------|----|

### Oplysninger fra prøvetager

|                           |        |  |  |  |                                      |  |
|---------------------------|--------|--|--|--|--------------------------------------|--|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja     |  |  |  | DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. M: A |  |
| Prøvetagning efter flush  | Udført |  |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST - A   |  |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Nordfyns Kommune, Janna Nicolaisen, Østergade 23, 5400 Bogense  
 Nordfyns Kommune, Kim Olsen, Østergade 23, 5400 Bogense  
 Nordfyns Kommune, Lise-Lotte Kragh, Østergade 23, 5400 Bogense  
 Nordfyns Kommune, Thomas Hammershøj Alnor, Østergade 23, 5400 Bogense

08.10.2021

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL: Detektionsgrænse  
 \*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**